



PRUVA NETA TEKNOLOJİ

İkinci El Güvenilir Teknik Analiz | Bağımsız Teknik Denetim Raporu

RAPOR NO

FD6CE983

RAPOR TARİHİ

17.07.2026

DURUM

Onaylandı

PRUVA NETA BAĞIMSIZ TEKNİK ANALİZ

PC

ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS VIII RANGER

ASUSTeK COMPUTER INC. / Anakart: ASUSTeK COMPUTER INC. / MAXIMUS VIII RANGER

Raporda sıfırdan büyük kritik SMART sayaçları veya başka bir yüksek risk kaydı bulunuyor; ayrıntılı değerler depolama ve sistem bölümlerinde gösterilmiştir.



Yüksek Risk

Kritik riskleri inceleyin

RAPOR NO
FD6CE983

CPU ÖLÇÜMÜ

16.062 MIPS

SOĞUTMA

CPU 66°C / GPU
84,7°C

DEPOLAMA

KRİTİK SMART RİSKİ

PARÇALAR

4 KİMLİK OKUNDU

KAMERA VE SES

YOK / UYGULANMAZ

WINDOWS OLAYLARI

DİKKAT KAYDI VAR

PERFORMANS



6.0/10

SAĞLIK



5.0/10

SOĞUTMA



7.0/10

DEPOLAMA



5.2/10

KOZMETİK



10.0/10

Ürün bilgileri ve uzman yorumu

Bu sayfa, rapor özetinden ayrı olarak ürün kaydını ve uzman değerlendirmesini birlikte gösterir.

Ürün Bilgileri

Ürün Adı: ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS VIII RANGER

Marka/Model: ASUSTeK COMPUTER INC.

Kategori: Bilgisayar & Laptop

Cihaz tipi: Masaüstü

Anakart: ASUSTeK COMPUTER INC. / MAXIMUS VIII RANGER

İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070

RAM: 16 GB / 3600 MHz

Depolama: Samsung SSD 850 PRO 128GB / SATA SSD

UZMAN YORUMU

Bilgisayar rapor yorumu

Bu bölüm teknik bulguları kısa ve anlaşılır rapor diline çevirir.

GENEL DEĞERLENDİRME

ASUSTeK COMPUTER INC. / MAXIMUS VIII RANGER için imzalı teknik pakette Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz, NVIDIA GeForce GTX 1070, 16 GB RAM okundu. WDC WD2003FZEX-00Z4SA0 üzerinde sıfırdan büyük kritik SMART sayaçları bulundu

PERFORMANS VE KULLANIM

CPU ölçümü: test motoru 7-Zip yerel benchmark, 7-Zip toplam 16.062 MIPS, sıkıştırma 13.906 MIPS, açma 18.218 MIPS, süre 120,8 sn, kararlılık 64%, ortalama CPU yükü 79,6%, en yüksek CPU yükü 100%, çıkış kodu 0. GPU stres kaydı: test yöntemi Geeks3D GpuTest FurMark yerel stres testi, çözünürlük 1920x1080, stres telemetri skoru 92/100, ortalama yük 88,4%, en yüksek yük 100%, FPS ölçülmedi, 0 kare, 184 nesne, veri güveni orta, çıkış kodu 1, güvenlik durdurması yok. Aynı model referansı yoksa bu değerlerden kullanım veya performans sınıfı üretilmez

ISI VE KARARLILIK

başlangıç CPU 66°C, başlangıç GPU 58,4°C, gözlenen CPU üst değeri 66°C, gözlenen GPU üst değeri 84,7°C, fan 1.095 RPM, ölçüm kapsamı 1 termal örnek, ısı nedeniyle hız kısma işaretlenmedi. Bu değerler test anındaki başlangıç ve gözlenen üst değerlerdir; uzun dönem sıcaklık eğrisi değildir

DEPOLAMA VE SAĞLIK

ana sistem disk: Samsung SSD 850 PRO 128GB, 119 GB, 94% sağlık, 40°C, 32.343 saat; SMART sayaçları yeniden ayrılan 0, bekleyen 0, düzeltilemeyen 0. ikincil disk: WDC WD2003FZEX-00Z4SA0, 1.863 GB, 54% sağlık, 40°C, 32.290 saat; SMART sayaçları yeniden ayrılan 0, bekleyen 23, düzeltilemeyen 22

FONKSİYONLAR VE PARÇA KANITI

Windows otomatik kontrolleri: 4 tamamlandı, 3 dikkat, 0 sorunlu, 1 ölçüm sınırlı. RAM örnekleme kapsamı: 256 MB test edildi, 3 desen geçişi, 0 uyumsuzluk, Pruva Neta adreslenebilir RAM örnekleme + Windows Bellek Tanılama geçmiş kontrolü. Saha kontrolleri: 13 geçti, 0 dikkat, 0 sorunlu, 0 tamamlanmadı. Dikkat kayıtlarının sayısal özeti: 129 aygıt / 2 hata / 0 bilinmeyen WHEA 0 (kritik 0, uyarı 0) / beklenmeyen kapanma 5 / hata denetimi 0 / ekran reset 0 / disk-denetleyici 0 (kritik 0) Güvenli Önyükleme kapalı / TPM algılanmadı / BitLocker kapalı / Windows lisanslı. 4 parçada yazılımsal kimlik tutarlılığı kaydı vardır; bu kayıtlar parçaların fabrika çıkışı orijinalliğini veya cihazın daha önce açılmadığını kanıtlamaz

SONUÇ

Depolama tarafındaki bekleyen veya düzeltilemeyen sektör sayaçları veri güvenliği açısından raporun öncelikli bulgusudur. Cihaz açılmadan yapılan SMBIOS, PCI, SPD, SMART ve EDID okumaları kesin orijinallik, fabrika konfigürasyonu, anakart işlemi veya açılmamış cihaz beyanı oluşturmaz.

Donanım, depolama ve test kapsamı

Bu bölüm yalnızca imzalı paketten okunan ölçümleri ve uzmanın işaretlediği saha sonuçlarını gösterir. Ölçülmeyen alanlar olumlu kabul edilmez.

İNCELEME SINIRI

Cihaz açılmadan yapılan SMBIOS, PCI, SPD, SMART ve EDID okumaları parça kimliği ve izlenebilirlik verisidir; anakartın veya diğer parçaların fabrika çıkışı orijinalliğini, değişmediğini ya da cihazın daha önce açılmadığını kesin olarak kanıtlamaz.

Sistem Kimliği

CİHAZ TİPİ	Masaüstü
ÜRÜN BAŞLIĞI	ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS VIII RANGER
ANAKART ÜRETİCİSİ	ASUSTeK COMPUTER INC.
ANAKART MODELİ	MAXIMUS VIII RANGER
SERİ NO	15*****08
ÜRETİM YILI	-
BIOS	3802

İşlemci

İŞLEMCI	Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz
NESİL / SERİ	-
ÇEKİRDEK	4 çekirdek
TDP	-

Ekran Kartı ve Görüntü

HARİCİ GPU	NVIDIA GeForce GTX 1070
DAHİLİ GPU	-
VRAM	8 GB

Bellek

RAM KAPASİTESİ	16 GB
RAM HIZI	3600 MHz
SLOT KULLANIMI	2 / -

Depolama Sağlığı

ANA SİSTEM DİSKİ (C:)
Samsung SSD 850 PRO 128GB
119 GB / 32343 saat

%94

İKİNCİL DİSK (F:)
WDC WD2003FZEX-00Z4SA0
1863 GB / 32290 saat

%54

SMART: bekleyen 23 · düzeltilemeyen 22 · yeniden ayrılan 0

WDC WD2003FZEX-00Z4SA0: yeniden ayrılan 0, bekleyen 23, düzeltilemeyen 22.

Depolama

DİSK 1 KİMLİK	Samsung SSD 850 PRO 128GB / S2*****9L
DİSK 1 YAPI	Ana sistem disk · SATA SSD · C: · 119 GB
DİSK 1 KULLANIM	32343 saat · toplam yazma 34.7 TB
DİSK 1 SMART	%94 sağlık · 40°C · Yeniden ayrılan 0 / Bekleyen 0 / Düzeltilemeyen 0
DİSK 2 KİMLİK	WDC WD2003FZEX-00Z4SA0 / WD*****9F
DİSK 2 YAPI	İkincil disk · HDD · F: · 1863 GB
DİSK 2 KULLANIM	32290 saat · toplam yazma -
DİSK 2 SMART	%54 sağlık · 40°C · Yeniden ayrılan 0 / Bekleyen 23 / Düzeltilemeyen 22

Soğutma ve Kararlılık

CPU BAŞLANGIÇ OKUMASI	66°C
CPU GÖZLENEN ÜST DEĞER	66°C
GPU BAŞLANGIÇ OKUMASI	58.4°C
GPU GÖZLENEN ÜST DEĞER	84.7°C
FAN DEVRİ	1095 RPM
FAN DURUMU	Normal
HIZ KISITLAMA	İşaretlenmedi
ÖLÇÜM NOTU	Başlangıç ve test sırasında gözlenen üst değerlerdir; uzun dönem sıcaklık eğrisi değildir.

Güç ve Masaüstü Kasa

CİHAZ TİPİ	Masaüstü bilgisayar
BATARYA	Masaüstü cihazda uygulanmaz
GÜÇ ETİKETİ	PSU etiketi/kanıtı varsa fotoğraf bölümünde değerlendirilir
FAN DURUMU	Normal

Windows Sistem Sağlığı ve Parça Kanıtı

Otomatik Windows okumaları ile parça kimlik kanıtları ayrı değerlendirilir. Okunamayan alan arıza anlamına gelmez; kimlik tutarlılığı da tek başına fabrika çıkışı orijinallik kanıtı değildir.

KONTROL	SONUÇ	ÖZET VE KANIT
RAM Bütünlüğü	Örnekleme tamamlandı	256 MB test edildi 3 desen geçişi 0 uyumsuzluk
Aygıt Yöneticisi	Dikkat	129 aygıt / 2 hata / 0 bilinmeyen Yüksek duyarlıklılı olay süreölçeri: Kod 22, Windows'ta devre dışı; tek başına donanım arızası kanıtı değildir Microsoft Kernel Debug Network Adapter: Kod 22, Windows'ta devre dışı; tek başına donanım arızası kanıtı değildir
WHEA ve Sistem Olayları	Dikkat	WHEA 0 (kritik 0, uyarı 0) / beklenmeyen kapanma 5 / hata denetimi 0 / ekran reset 0 / disk-denetleyici 0 (kritik 0) Microsoft-Windows-Kernel-Power #41: 5 kayıt; son zamanlar 2026-07-12T11:50:33.4827841Z, 2026-07-01T12:48:37.4986034Z, 2026-06-29T22:38:01.4431904Z
Ağ Envanteri	Envanter okundu	Wi-Fi algılanmadı / Bluetooth algılanmadı / Ethernet algılandı / ağ geçidi 192.168.1.1 Ethernet: bağlı, 100 Mbps
Windows Güvenliği	Dikkat	Güvenli Önyükleme kapalı / TPM algılanmadı / BitLocker kapalı / Windows lisanslı Microsoft Windows 10 Pro 10.0.19045 build 19045
Güç ve Uyku	Durum okundu	Batarya döngüsü 0 Uyanma geçmişi sayısı: 0 Kullanılabilir uyku durumları:
Panel EDID	Okunamadı	NVIDIA GeForce GTX 1070: 1920x1080 @ 144 Hz
Port Envanteri	Envanter okundu	USB denetleyici 2 / hub 2 Type-C: USB Bileşik Aygıt Ses: High Definition Audio Denetleyicisi

Fonksiyon Kontrol Listesi

Masaüstü cihaz için uygulanabilir ekran, giriş, kamera, ses, port, bağlantı, mekanik ve güç kontrolleri uzman tarafından tek tek işaretlenmiştir.

GİRİŞ

Klavye tuşları

Geçti

Parmak izi / Windows Hello

Yok / Uygulanmaz

PORTLAR

USB-A portları

Geçti

USB-C veri

Yok / Uygulanmaz

type c veri aktarımı portu bilgisayarda bulunmamakla birlikte teste girişi yapılamamıştır.

USB-C görüntü

Yok / Uygulanmaz

usb c veri aktarımı portu bilgisayarda bulunmamakla birlikte teste girişi yapılamamıştır.

Thunderbolt / USB4

Yok / Uygulanmaz

HDMI

Geçti

DisplayPort / Mini DP

Geçti

Ethernet

Geçti

SD / kart okuyucu

Geçti

MEKANİK

Kasa doğruluğu

Geçti

Vida ve müdahale izleri

Geçti

Ayak ve kauçuklar

Geçti

Fan sesi

Geçti

Bobin sesi

Geçti

KAMERA VE SES

Kamera

Yok / Uygulanmaz

Mikrofon

Yok / Uygulanmaz

Sol hoparlör / ses çıkışı

Yok / Uygulanmaz

Sağ hoparlör / ses çıkışı

Yok / Uygulanmaz

Ses jakı

Geçti

BAĞLANTI

Wi-Fi

Yok / Uygulanmaz

Bluetooth

Geçti

GÜÇ

Uyku / uyanma

Yok / Uygulanmaz

İşlemci ve GPU ölçüm kayıtları

Sonuçlar model bazlı ortalama yoksa performans sınıfına çevrilmez. GPU stres telemetri skoru sağlık yüzdesi değildir; FPS, yük, sıcaklık ve çıkış kodu ayrı gösterilir.

7-ZIP CPU ÖLÇÜMÜ

Ölçüm tamamlandı

Ölçüm tamamlandı

16.062 MIPS

Sıkıştırma 13.906 MIPS · Açma 18.218 MIPS

GPU STRES TELEMETRİSİ

FPS ölçülmedi

FPS ölçülmedi

92/100

Ortalama yük %88,4 · en yüksek yük %100 · 0 kare · 184 nesne Bu skor GPU sağlık yüzdesi veya model bazlı performans puanı değildir.

CPU GÖZLENEN ÜST SICAKLIK

66°C

Test sırasında kaydedilen üst değerdir; uzun dönem sıcaklık eğrisi değildir.

GPU GÖZLENEN ÜST SICAKLIK

84,7°C

GPU stres kaydında gözlenen üst değerdir; FPS sonucu yerine geçmez.

CPU TEST MOTORU

7-Zip yerel benchmark

CPU TEST SÜRESİ / KARARLILIK

120,8 sn / %64

CPU ORTALAMA / EN YÜKSEK YÜK

%79,6 / %100

GPU SAHNESİ / ÇÖZÜNÜRLÜK

Geeks3D GpuTest FurMark yerel stres testi / 1920x1080

CPU ÇIKIŞ KODU / VERİ GÜVENİ

0 / -

GPU ÇIKIŞ KODU / VERİ GÜVENİ

1 / orta

GPU GÜVENLİK DÜRDÜRMESİ

Hayır

Bu rapor dijital olarak doğrulanabilir.

QR kodu, raporun bağlı olduğu başvuru sorgulama ekranını açar. Takip kodu ile raporun Pruva Neta sisteminde oluşturulduğu kontrol edilebilir.

**Başvuru sorgulama**

Takip kodu: FD6CE983

Rapor Hash ID

PRV-2026-FD6CE983

Uzman kaydı

Pruva A.

Rapor zamanı

17.07.2026

Bu rapor garanti, sigorta veya resmi kurum belgesi değildir. Teknik inceleme anındaki bulguları, uzman gözlemini ve sisteme yüklenen kanıtları özetler.