

# Telefon ekspertiz raporu

Anonimleştirilmiş örnek

---

Bu dosya, rapor yapısını ve kontrol alanlarını göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişiyi ve başvuruya özgü tanımlayıcılar ile doğrulama bilgileri kaldırılmıştır.

Görünen cihaz bilgileri örnek rapora aittir; kişisel iletişim verisi içermez.

**Kullanılmış cihazlarda güven, Pruva Neta'yla başlar.**

## Telefon kimlik ve kayıt bilgileri

iOS paketinden alınan kilitli cihaz verileri ve IMEI kontrol alanları müşteri raporuna maskeli şekilde yansıtılır.

KİMLİK DURUMU

KAYIT RİSKİ

MARKA / MODEL

Apple iPhone 14 Pro Max

MODEL İDENTİFİLER

iPhone15,3

MODEL NO

MQ9P3

KAPASİTE

128GB

RENK

Front Black, Rear Space Black

SERİ NO

DC\*\*\*\*\*VQ

IMEI

3544 \*\*\*\*\* 0104

BÖLGE

ZD/A

E-DEVLET DURUMU

Kayıtdışı olduğu tespit edilen IMEI

IMEI sonucu kritik risk içeriyor; müşteri raporunda seri ve IMEI güvenlik nedeniyle maskeli gösterilir.

# Telefon rapor değerlendirmesi

Bu sayfa, teknik bulguları kısa ve okunabilir rapor diliyle özetler. Ayrıntılı test ve kanıtlar sonraki sayfalarda yer alır.

## Genel değerlendirme

iPhone 14 Pro Max cihazı için yapılan teknik analiz, çeşitli test ve manuel kontrol bulgularına dayanmaktadır. Cihazın genel durumu, bazı unsurları ile birlikte değerlendirilmiştir. Değerlendirme, rapora girilen test ve manuel kontrol bulgularıyla sınırlıdır; okunan verilere göre fabrika kaydıyla uyumlu görünüm veya arızasızlık beyanı değildir.

## Cihaz kimliği

Cihazın kimliği Apple iPhone 14 Pro Max bilgisiyle kaydedilmiştir. IMEI durumu kayıt dışı olarak işaretlenmiştir; bu bulgu raporda kritik risk seviyesinde gösterilir.

## Batarya

Batarya sağlığı %83 olarak okunmuştur; şarj döngüsü 954. Rapordaki ana batarya değeri cihazdan okunan sağlık yüzdesidi

## Parça/veri uyumu

Parça/veri uyumu tarafında rapora yansıyan kritik değişim sinyali görünmemektedir.

## Benchmark ve fonksiyon

CPU tek çekirdek 2.660 puan ölçüldü; aynı cihaz referansı 2.604 puandır. CPU çoklu çekirdek 6.867 puan ölçüldü; aynı cihaz referansı 6.675 puandır. Grafik skoru 23.472 puan olarak rapora geçti; aynı cihaz referansı 22.701 puandır. Kısa yük testinde test sıcaklığı 30,9°C olarak kaydedildi.

## Sonuç

Sonuç, kritik riskli bulgularla birlikte okunmalıdır. Özet skorlar: Kozmetik 70/100, Batarya sağlığı %83, Donanım 84/100, Fonksiyonellik 90/100, Güvenlik 10/100, Performans 85/100. Bu rapor garanti, resmi kayıt veya arızasızlık beyanı değildir; inceleme anındaki teknik bulguları gösterir.

## Vurgulu uzman özeti

Bu bölüm, AI analizi ve uzman kontrolünden sonra PDF'ye alınan vurgulu müşteri yorumunu gösterir.

### GENEL DEĞERLENDİRME

iPhone 14 Pro Max cihazı için yapılan teknik analiz, çeşitli test ve manuel kontrol bulgularına dayanmaktadır. Cihazın genel durumu, bazı unsurları ile birlikte değerlendirilmiştir. Değerlendirme, rapora girilen test ve manuel kontrol bulgularıyla sınırlıdır; okunan verilere göre fabrika kaydıyla uyumlu görünüm veya arızasızlık beyanı değildir. e-Devlet IMEI sonucu kritik seviyede: Kayıtdışı olduğu tespit edilen IMEI. Pil sağlığı veya döngü sayısı servis eşiğine yaklaşmış; kısa vadede batarya masrafı doğabilir.

# Telefon teknik kontrol özeti

Bu bölüm kayıt, parça, batarya ve sıvı teması bulgularını rapor diliyle özetler.

## Kayıt ve kimlik

**Kritik**

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| IMEI DURUMU    | Kayıt dışı              |
| MODEL          | Apple iPhone 14 Pro Max |
| GÜVENLİK SKORU | 10/100                  |

Kayıt dışı olduğu tespit edilen IMEI kritik olarak işaretlendi.

## Ekran ve parça

**Temiz**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| EKRAN                | Kritik bulgu yok |
| PARÇA DEĞİŞİMİ       | Kritik kayıt yok |
| PIKSEL / EKRAN TESTİ | Geçti            |

Ekran ve parça tarafında rapora yansıyan kritik sinyal görünmüyor.

## Batarya

**Dikkat**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| BATARYA SAĞLIĞI    | %83            |
| ŞARJ DÖNGÜSÜ       | 954            |
| TEKNİK TAKİP SKORU | 65/100         |
| KULLANIM YORUMU    | Takip edilmeli |
| ŞARJ DAVRANIŞI     | Sorunsuz       |

Batarya sağlığı %83 olarak okunmuştur; şarj döngüsü 954. Rapordaki ana batarya değeri cihazdan okunan sağlık yüzdesidi

## Sıvı ve port

**Sorunsuz**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| SIVI GÖSTERGESİ | Temiz            |
| ŞARJ SOKETİ     | Sorunsuz         |
| VİDA/KASA       | Kritik bulgu yok |

Sıvı teması, soket ve kasa tarafında kritik sinyal görünmüyor.

## Telefon fonksiyon kontrol sayfası

Kamera, ekran, ses, sensör ve bağlantı testleri ayrı kartlarla gösterilir; her satır kendi test sonucuna göre işaretlenir.

GENEL FONKSİYON DURUMU

90/100

DİKKAT GEREKLİ

KONTROL EDİLEN SATIR

20

DİKKAT İSTEYEN BULGU

1

RAPOR YORUMU

Uzman notuyla okunmalı

GÖRÜNTÜ

GEÇTİ

## Kamera

Arka kamera  
Geçti

Ön kamera  
Geçti

Flaş  
Geçti

Ön/arka kamera ve flaş sonuçları ayrı ayrı okunur.

PANEL

GEÇTİ

## Ekran ve dokunmatik

Dokunmatik  
Geçti

Çoklu dokunma  
Kontrol bekliyor

Ölü piksel  
Geçti

Homojenlik  
Kontrol bekliyor

OLED siyah  
Kontrol bekliyor

Ghost screen  
Geçti

Akıcılık  
Kontrol bekliyor

True Tone  
Normal

Dokunmatik, piksel ve görüntü anomalileri birlikte değerlendirilir.

HOPARLÖR / MİKROFON

GEÇTİ

## Ses

Alt hoparlör  
Geçti

Ahize  
Geçti

Mikrofon  
Geçti

Hoparlör, ahize ve mikrofon ayrı test satırlarıyla gösterilir.

HAREKET / ORTAM

GEÇTİ

## Sensörler

İvmeölçer  
Geçti

Jiroskop  
Geçti

Yakınlık  
Geçti

Pusula  
Geçti

Işık  
Geçti

Günlük kullanımda davranışı etkileyen sensörler tek bakışta ayrıştırılır.

KABLOSUZ

DİKKAT GEREKLİ

## Bağlantı

Wi-Fi  
Geçti

Bluetooth  
Geçti

GPS  
Geçti

NFC  
Sorun işaretlendi

Ağ, konum ve yakın alan bağlantı sonuçları ayrı tutulur.

GENEL FONKSİYON

GEÇTİ

## Donanım skoru


Fonksiyon skoru  
90/100

Bu skor fonksiyon testleriyle birlikte okunur; tek başına kozmetik veya batarya sonucu değildir.



# Cihaz gövde haritası

Ön yüz ve arka kasa ayrı çizilmiştir; pinler uzman ekranındaki konumuna göre ilgili yüzeye işlenir.



**HARİTA** Ön yüz; ekran, çerçeve ve soket çevresini, arka yüz; kapak, kamera ve kasa izlerini gösterir. Numaralar sağdaki bulgu listesiyle eşleşir.

Hafif iz / dikkat

# Telefon benchmark özeti

Programdan gelen performans değerleri, batarya ve ısı bulgularıyla birlikte değerlendirilir.

## CPU TEK ÇEKİRDEK

Güçlü

**Güçlü**

2.660 puan

Günlük kullanım ve uygulama açılış tepki süresi için referans değerdir.

Bu cihaz sonucu: 2.604 puan

## CPU ÇOKLU ÇEKİRDEK

Güçlü

**Güçlü**

6.867 puan

Çoklu görev ve uzun işlem performansı için ölçüldü.

Bu cihaz sonucu: 6.675 puan

## GPU / GRAFİK SINIFI

Zirve seviye

**Zirve seviye**

23.472 puan

Grafik puanı amiral gemisi sınıfındadır; ağır grafik yüklerinde güçlü sonuç beklenir.

Bu cihaz sonucu: 22.701 puan

## ISI VE STABİLİTE

Güçlü

**Güçlü**

30,9°C

Kısa yük altında sıcaklık davranışı ölçüldü.

## Ortalama benchmark değerleri

### AYNI MODEL KIYASI

Bu grafikler uzman ve admin ekranındaki aynı cihaz ortalaması verisini rapora taşır.

#### CPU Single-Core

Ortalama üstü

Bu cihaz 2.660

Aynı model ortalaması 2.604

CPU Single-Core: bu cihaz aynı model ortalamasının yaklaşık %2.2 üzerinde.

#### CPU Multi-Core

Ortalama üstü

Bu cihaz 6.867

Aynı model ortalaması 6.675

CPU Multi-Core: bu cihaz aynı model ortalamasının yaklaşık %2.9 üzerinde.

#### GPU Metal

Ortalama üstü

Bu cihaz 23.472

Aynı model ortalaması 22.701

GPU Metal: bu cihaz aynı model ortalamasının yaklaşık %3.4 üzerinde.

Yüksek skor daha iyi performansı temsil eder. CPU tek çekirdek günlük hız ve arayüz tepkisini, CPU çoklu çekirdek çoklu iş yükünü, GPU Metal ise grafik performansını gösterir.

### FOTOĞRAF KANITLARI

## Kategori bazlı uzman kanıtları

Fotoğraflar ön yüz, arka yüz, kamera, soket, köşe, vida/kasa, ekran ve iç donanım gibi karar alanlarına ayrıştırılır.

KANIT 01

ÖN YÜZ



08.07.2026 17:01

Ön yüz ve ekran kanıtı

önyüzünde kırık olmayan 3 derin çizik

KANIT 02

ARKA YÜZ



08.07.2026 17:01

Arka yüz kanıtı

arka kapakta sol üst kamera üzerinde darbe (ezik)