



PRUVA NETA TEKNOLOJİ

İkinci El Güvenilir Teknik Analiz | Bağımsız Teknik Denetim Raporu

RAPOR NO
B47418BA

RAPOR TARİHİ
07.07.2026

DURUM

Admin Onayı Bekliyor

PRUVA VERİFİED™ TEKNİK ANALİZ

iPhone 14 Pro Max

Apple / iPhone 14 Pro Max / 128GB / Front Black, Rear Space Black

Cihazda rapor değerlendirmesini doğrudan etkileyen kritik risk bulunuyor. Bu risk çözülmeden olumlu teknik sonuç verilemez.



Yüksek Risk

Kritik riskleri inceleyin

RAPOR NO
B47418BA

IMEI

KAYIT DIŞI

EKRAN

KRİTİK
BULGU YOK

BATARYA

TAKİP
EDİLMELİ

DONANIM

KRİTİK
BULGU YOK

PERFORMANS

GÜNLÜK
KULLANIM
İÇİN UYGUN

KOZMETİK

7.0/10

PERFORMANS

8.5/10

BATARYA

8.3/10

GÜVENLİK

1.0/10

DONANIM

8.4/10

Telefon rapor değerlendirme

Bu sayfa, teknik bulguları kısa ve okunabilir rapor diliyle özetler. Ayrıntılı test ve kanıtlar sonraki sayfalarda yer alır.

Genel değerlendirme

iPhone 14 Pro Max cihazı için yapılan teknik analiz, çeşitli test ve manuel kontrol bulgularına dayanmaktadır. Cihazın genel durumu, bazı unsurları ile birlikte değerlendirilmiştir. Değerlendirme, rapora girilen test ve manuel kontrol bulgularıyla sınırlıdır; okunan verilere göre fabrika kaydıyla uyumlu görünüm veya arızasızlık beyanı değildir.

Cihaz kimliği

Cihazın kimliği Apple iPhone 14 Pro Max bilgisiyle kaydedilmiştir. IMEI durumu kayıt dışı olarak işaretlenmiştir; bu bulgu raporda kritik risk seviyesinde gösterilir.

Batarya

Batarya sağlığı %83 olarak okunmuştur; şarj döngüsü 954. Rapordaki ana batarya değeri cihazdan okunan sağlık yüzdesidi

Parça/veri uyumu

Parça/veri uyumu tarafında rapora yansıyan kritik değişim sinyali görünmemektedir.

Benchmark ve fonksiyon

CPU tek çekirdek 2.660 puan ölçüldü; aynı cihaz referansı 2.604 puandır. CPU çoklu çekirdek 6.867 puan ölçüldü; aynı cihaz referansı 6.675 puandır. Grafik skoru 23.472 puan olarak rapora geçti; aynı cihaz referansı 22.701 puandır. Kısa yük testinde test sıcaklığı 30,9°C olarak kaydedildi.

Sonuç

Sonuç, kritik riskli bulgularla birlikte okunmalıdır. Özet skorlar: Kozmetik 70/100, Batarya sağlığı %83, Donanım 84/100, Fonksiyonellik 90/100, Güvenlik 10/100, Performans 85/100. Bu rapor garanti, resmi kayıt veya arızasızlık beyanı değildir; inceleme anındaki teknik bulguları gösterir.

Telefon kimlik ve kayıt bilgileri

iOS paketinden alınan kilitli cihaz verileri ve IMEI kontrol alanları müşteri raporuna maskeli şekilde yansıtılır.

KİMLİK DURUMU

KAYIT RİSKİ

MARKA / MODEL

Apple iPhone 14 Pro Max

MODEL İDENTİFİER

iPhone15,3

MODEL NO

MQ9P3

KAPASİTE

128GB

RENK

Front Black, Rear Space Black

SERİ NO

DC*****VQ

IMEI

3544 ***** 0104

BÖLGE

ZD/A

E-DEVLET DURUMU

Kayıtdışı olduğu tespit edilen
IMEI

IMEI sonucu kritik risk içeriyor; müşteri raporunda seri ve IMEI güvenlik nedeniyle maskeli gösterilir.

Vurgulu uzman özeti

Bu bölüm, AI analizi ve uzman kontrolünden sonra PDF'ye alınan vurgulu müşteri yorumunu gösterir.

GENEL DEĞERLENDİRME

iPhone 14 Pro Max cihazı için yapılan teknik analiz, çeşitli test ve manuel kontrol bulgularına dayanmaktadır. Cihazın genel durumu, bazı unsurları ile birlikte değerlendirilmiştir. Değerlendirme, rapora girilen test ve manuel kontrol bulgularıyla sınırlıdır; okunan verilere göre fabrika kaydıyla uyumlu görünüm veya arızasızlık beyanı değildir. e-Devlet IMEI sonucu kritik seviyede: Kayıtdışı olduğu tespit edilen IMEI. Pil sağlığı veya döngü sayısı servis eşiğine yaklaşmış; kısa vadede batarya masrafı doğabilir.

Telefon teknik kontrol özeti

Bu bölüm kayıt, parça, batarya ve sıvı teması bulgularını rapor diliyle özetler.

Kayıt ve kimlik

Kritik

IMEI DURUMU	Kayıt dışı
MODEL	Apple iPhone 14 Pro Max
GÜVENLİK SKORU	10/100

Kayıt dışı olduğu tespit edilen IMEI kritik olarak işaretlendi.

Ekran ve parça

Temiz

EKRAN	Kritik bulgu yok
PARÇA DEĞİŞİMİ	Kritik kayıt yok
PİKSEL / EKRAN TESTİ	Geçti

Ekran ve parça tarafında rapora yansıyan kritik sinyal görünmüyor.

Batarya

Dikkat

BATARYA SAĞLIĞI	%83
ŞARJ DÖNGÜSÜ	954
TEKNİK TAKİP SKORU	65/100
KULLANIM YORUMU	Takip edilmeli
ŞARJ DAVRANIŞI	Sorunsuz

Batarya sağlığı %83 olarak okunmuştur; şarj döngüsü 954. Rapordaki ana batarya değeri cihazdan okunan sağlık yüzdesidi

Sıvı ve port

Sorunsuz

SIVI GÖSTERGESİ	Temiz
ŞARJ SOKETİ	Sorunsuz
VİDA/KASA	Kritik bulgu yok

Sıvı teması, soket ve kasa tarafında kritik sinyal görünmüyor.

Telefon fonksiyon kontrol sayfası

Kamera, ekran, ses, sensör ve bağlantı testleri ayrı kartlarla gösterilir; her satır kendi test sonucuna göre işaretlenir.

90/100

DİKKAT GEREKLİ

KONTROL EDİLEN SATIR

20

DİKKAT İSTEYEN BULGU

1

RAPOR YORUMU

Uzman notuyla okunmalı

GÖRÜNTÜ

GEÇTİ

Kamera

Arka kamera
Geçti

Ön kamera
Geçti

Flaş
Geçti

Ön/arka kamera ve flaş sonuçları ayrı ayrı okunur.

PANEL

GEÇTİ

Ekran ve dokunmatik

Dokunmatik
Geçti

Ölü piksel
Geçti

Ghost screen
Geçti

True Tone
Normal

Dokunmatik, piksel ve görüntü anomalileri birlikte değerlendirilir.

HOPARLÖR / MİKROFON

GEÇTİ

Ses

Alt hoparlör
Geçti

Ahize
Geçti

Mikrofon
Geçti

Hoparlör, ahize ve mikrofon ayrı test satırlarıyla gösterilir.

HAREKET / ORTAM

GEÇTİ

Sensörler

İvmeölçer
Geçti

Jiroskop
Geçti

Yakınlık
Geçti

Pusulâ
Geçti

Işık
Geçti

Günlük kullanımda davranışı etkileyen sensörler tek bakışta ayrıştırılır.

KABLOSUZ

DİKKAT GEREKLİ

Bağlantı

● **Wi-Fi**
Geçti

● **Bluetooth**
Geçti

● **GPS**
Geçti

● **NFC**
Sorun işaretlendi

Ağ, konum ve yakın alan bağlantı sonuçları ayrı tutulur.

GENEL FONKSİYON

GEÇTİ

Donanım skoru

● **Fonksiyon skoru**
90/100

Bu skor fonksiyon testleriyle birlikte okunur; tek başına kozmetik veya batarya sonucu değildir.

Cihaz gövde haritası

Ön yüz ve arka kasa ayrı çizilmiştir; pinler uzman ekranındaki konumuna göre ilgili yüzeye işlenir.



HARİTA

Ön yüz; ekran, çerçeve ve soket çevresini, arka yüz; kapak, kamera ve kasa izlerini gösterir. Numaralar sağdaki bulgu listesiyle eşleşir.

Hafif iz / dikkat

Telefon benchmark özeti

Programdan gelen performans değerleri, batarya ve ısı bulgularıyla birlikte değerlendirilir.

CPU TEK ÇEKİRDEK

Güçlü

Güçlü

2.660 puan

Günlük kullanım ve uygulama açılış tepki süresi için referans değerdir.

Bu cihaz sonucu: 2.604 puan

CPU ÇOKLU ÇEKİRDEK

Güçlü

Güçlü

6.867 puan

Çoklu görev ve uzun işlem performansı için ölçüldü.

Bu cihaz sonucu: 6.675 puan

GPU / GRAFİK SINIFI

Zirve seviye

Zirve seviye

23.472 puan

Grafik puanı amiral gemisi sınıfındadır; ağır grafik yüklerinde güçlü sonuç beklenir.

Bu cihaz sonucu: 22.701 puan

ISI VE STABİLİTE

Güçlü

Güçlü

30,9°C

Kısa yük altında sıcaklık davranışı ölçüldü.

AYNI MODEL KIYASI

Ortalama benchmark değerleri

Bu grafikler uzman ve admin ekranındaki aynı cihaz ortalaması verisini rapora taşır.

CPU Single-Core

Ortalama üstü

Bu cihaz 2.660

Aynı model ortalaması 2.604

CPU Single-Core: bu cihaz aynı model ortalamasının yaklaşık %2.2 üzerinde.

CPU Multi-Core

Ortalama üstü

Bu cihaz 6.867

Aynı model ortalaması 6.675

CPU Multi-Core: bu cihaz aynı model ortalamasının yaklaşık %2.9 üzerinde.

GPU Metal

Ortalama üstü

Bu cihaz 23.472


Aynı model ortalaması 22.701

GPU Metal: bu cihaz aynı model ortalamasının yaklaşık %3.4 üzerinde.

Yüksek skor daha iyi performansı temsil eder. CPU tek çekirdek günlük hız ve arayüz tepkisini, CPU çoklu çekirdek çoklu iş yükünü, GPU Metal ise grafik performansını gösterir.

Kategori bazlı uzman kanıtları

Fotoğraflar ön yüz, arka yüz, kamera, soket, köşe, vida/kasa, ekran ve iç donanım gibi karar alanlarına ayrıştırılır.



Ön yüz ve ekran kanıtı

önyüzünde kırık olmayan 3 derin çizik




Arka yüz kanıtı

arka kapakta sol üst kamera üzrinde darbe (ezik)



Kamera modülü yakın plan

Kamera camı, lens çevresi ve modül hizası için yakın plan kanıt.



Şarj soketi ve port kanıtı

Sorunsuz

KANIT 05

KÖŞE




07.07.2026 14:14

Köşe ve çerçeve kanıtı
Sol altta düşme yaraları var.

KANIT 06

VİDA / KASA



07.07.2026 14:14

Vida ve kasa açılma kanıtı
Vida başları, kasa açılma izi ve müdahale kontrol fotoğrafı.

KANIT 07

EKRAN



07.07.2026 14:14

Ekran açık test kanıtı
Ölü piksel: Geçti / Ghost screen: Geçti / Dokunmatik: Geçti

Fotoğraflar rapor oturumu içinde zaman etiketiyle saklanır. Bu sayfadaki görseller, ilgili teknik bulguların okunmasına destek olan doğrulama kanıtlarıdır.

Bu rapor dijital olarak doğrulanabilir.

QR kodu, raporun bağlı olduğu başvuru sorgulama ekranını açar. Takip kodu ile raporun Pruva Neta sisteminde oluşturulduğu kontrol edilebilir.



**Başvuru
sorgulama**

Takip kodu: B47418BA

Rapor Hash ID

**PRV-2026-
B47418BA**

Uzman kaydı

Muhammed G.

Rapor zamanı

07.07.2026

Bu rapor garanti, sigorta veya resmi kurum belgesi değildir. Teknik inceleme anındaki bulguları, uzman gözlemini ve sisteme yüklenen kanıtları özetler.